



MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

En esta sección pretendemos resumir consejos y recomendaciones apropiadas para el cuidado de nuestro equipo de buceo.

Si conoces alguna que consideres interesante, comunícanosla.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Después de cada inmersión, deberemos aclarar con abundante agua dulce, todos los componentes de nuestro equipo, para eliminar los restos de salitre y suciedad, pues acabarían por estropearlo.
- Los pondremos a secar a la sombra y no los expondremos al sol y altas temperaturas.
- Evitaremos los golpes y rozaduras.
- Realizaremos inspecciones periódicas, revisando todos los componentes del equipo.

ALETAS

- Las aclararemos con agua dulce después de usarlas.
- Si las vamos a dejar de pie, apoyadas en alguna pared, lo haremos con la pala hacia arriba para evitar que se deformen.

BOTELLAS

Es imprescindible llevar al día las inspecciones necesarias y obligatorias.

Para realizar estas revisiones es conveniente ponerse en manos de personal especializado.

Nunca haremos una inmersión con un material cuya fecha de revisión haya pasado.

- Pondremos especial cuidado en los grifos, un golpe podría producir un escape violento de aire.
- Nunca las dejaremos al sol.
- Para transportarlas:
 - No lo haremos con la botella a máxima presión: puede producirse un calentamiento que sería peligroso.
 - Las transportaremos en posición horizontal, poniendo especial cuidado en los grifos.
- A la hora de cargarlas:
 - No rebasaremos la presión de trabajo (presión máxima a la que se puede cargar la botella para utilizarla debajo del agua, y que suele ser de 200 atm.)
 - Para evitar el calentamiento producido por la compresión del aire, introduciremos, durante la carga, la botella en un recipiente con agua fría.

CHALECO

Además de las recomendaciones generales que deberemos tener en cuenta para el cuidado de cualquier parte de nuestro equipo, es conveniente, en el cuidado del chaleco, prestarle atención a los siguientes puntos:

- Revisar, limpiar y engrasar con grasa de silicona el inflador así como los diferentes mecanismos.

LINTERNA

- La aclararemos con agua dulce después de cada inmersión.
- Lubricar las roscas y juntas con silicona de vez en cuando.

MÁSCARA

- No dejarla al sol durante periodos prolongados de tiempo: deterioraría la goma.
- Poner especial cuidado en no rallar los cristales. prestar atención en donde las dejamos.
- Aclararla con agua dulce después de cada uso.

REGULADOR

- Aclararlo con agua dulce después de su uso, tomando la precaución de ponerle el tapón (de la conexión a la botella) para evitar que se introduzca agua en el interior de la primera etapa.
- Ponga especial cuidado en no doblar ni forzar los manguitos
- Hágalo revisar periódicamente, por personal cualificado.

TRAJE ISOTÉRMICO

- Lavarlo con agua dulce tras su utilización (el agua salada es enormemente corrosiva).
- Si no lo va a utilizar durante un periodo relativamente largo de tiempo, guárdelo colgado de una percha, para evitar la formación de pliegues.

